Coolidge ~~St.~~ ~~Pl.~~ Ave. No. 69

Name of Owner

Labor and Mat'l. Report MAY 15 1924

● Curb Box

6" Main

Elev. of Main at tap 4'

Gate at ●

● Gate at

● Curb Box

LSM—5C—6-1-67

LABOR AND MATERIALS

1 ~~Copper~~ Lead } Connection 3/4" ... $

1 Curb { Cock / ~~Valve~~ / ~~T. S. & V.~~ } 1" in. ... $

1 Service box { Short 3½ x 4½ / ~~Long 4½ x 5½~~ } ... $

42 Ft. 1" in. { ~~Copper~~ / G. I. / ~~C. I.~~ } Pipe at ... $

Nipples ... in. at ... $

Bushings ... to ... in. at ... $

{ Red'g / Inc'g } Coupl'gs ... to ... in. at ... $

Union ... in. at ... $

Meter ... in. at ... $

... $

Compound Joints at ... $

Maintenance Foreman ... $

Hrs. Water Maint. Man—1 at ... $

Hrs. Water Maint. Man—2 at ... $

Hrs. Garage Foreman ... at ... $

Hrs. Labor— ... at ... $

Hrs. Compressor at ... $

... $

Trucking ... $

Pav't Patch ... $

... $

... $

... $

... $

$