Labor and Materials

1 Copper / Lead } Connection 3/4 ..... $.....

1 Curb { Cock / Valve / T. S. & V. } 3/4 in. ..... $.....

1 Service Box / Old returned { Short 3½ x 4½ / Long 4½ x 5½ / Buff. or Rdway } ..... $.....

9 Ft. 3/4 in. { Copper / Galv. Iron / Cast Iron } Pipe at ..... $.....

..... Nipples ..... in. at ..... $.....

..... Bushings ..... to ..... in. at ..... $.....

..... Red'g / Inc'g } Couplings ..... to ..... in. at ..... $.....

..... Union ..... in. at ..... $.....

..... Meter ..... in. at ..... $.....

..... Lbs. Br. Stone at ..... $.....

..... Lbs. Sand at ..... $.....

..... Bags Cement at ..... $.....

..... Paving Brick { Mack / Red / Asphalt } at ..... $.....

..... Lead Joints at ..... $.....

..... Leadite Joints at ..... $.....

..... Hrs. Foreman at ..... $.....

..... Hrs. Common Labor at ..... $.....

..... Hrs. Common Labor at ..... $.....

..... Hrs. Mason at ..... $.....

..... Hrs Mason's Helper at ..... $.....

..... Hrs. Compressor at ..... $.....

..... Compensation Ins. ..... $.....

..... Trucking ..... $.....

..... Builders' Use of Water ..... $.....

Total $.....

---

95 X

Labor and Material Report June 9 1921

No 115 Crandell St

No measurement

Curb Box

10" Main

Elev. of Main at tap 5'

Gate at

Gate at

Curb Box

Vacant lot