Labor and Materials

1 Lead Connection 3.14 ..... $.....

1 Curb Cock 1 ..... $.....

1 Service Box { Short 3½ x 4½ / ~~Long 4½ x 5½~~ / Buffalo } Old returned ..... $.....

~~75~~ ~~Ft.~~ ~~in.~~ ~~G.I.~~ Pipe at ..... $.....

~~11~~ 3/4 Copper (1971) Nipples ..... in. at ..... $.....

24 56 Bushings ..... to ..... in. at ..... $.....

Red'g Coup ..... to ..... in. at ..... $.....

Inc'g Coup ..... to ..... in. at ..... $.....

Union ..... in. at ..... $.....

Meter ..... in. at ..... $.....

Cu. Yds. Br. Stone at ..... $.....

Cu. Yds. Sand at ..... $.....

Bags Cement at ..... $.....

Paving Brick { Mack / Red / Asphalt } at ..... $.....

2 Hrs. Foreman at ..... $.....

15 Hrs. Common Labor at ..... $.....

Hrs. Mason at ..... $.....

Hrs. ..... at ..... $.....

Hrs. ..... at ..... $.....

9 Builders' Use of Water ..... $.....

..... at ..... $.....

Truck 120 ..... at ..... $.....

..... at ..... $.....

..... at ..... $.....

Total $ 16.61

119

Labor and Material Report Apr. 10 1924

3/4 tap 85 Lawrence st

4 Main

Elev. of Main at tap 5'-

Gate at ● ● Gate at

● Curb Box