Labor and Materials

1 Lead Connection 3/4 ..... $.....

1 Curb Cock 3/4 ..... $.....

1 Service Box { Short 3½ x 4½ / ~~Long 4½ x 5½~~ / Buffalo } Old returned ..... $.....

14 Ft. 3/4 in. G. I. Pipe at ..... $.....

.....Nipples.....in. at ..... $.....

.....Bushings .....to.....in. at ..... $.....

.....Red'g Coup....to....in. at ..... $.....

.....Inc'g Coup....to....in. at ..... $.....

.....Union....in. at ..... $.....

.....Meter....in. at ..... $.....

.....Cu. Yds. Br. Stone at ..... $.....

.....Cu. Yds. Sand at ..... $.....

.....Bags Cement at ..... $.....

.....Paving Brick { Mack / Red / Asphalt } at ..... $.....

2 Hrs. Foreman at ..... $.....

13 Hrs. Common Labor at ..... $.....

.....Hrs. Mason at ..... $.....

.....Hrs. ..... at ..... $.....

.....Hrs. ..... at ..... $.....

.....Builders' Use of Water ..... $.....

..... at ..... $.....

..... at ..... $.....

..... at ..... $.....

..... at ..... $.....

Total $.....

Labor and Material Report Sept 9 1925

26

Lexington

16 ROBERTS AVE

6" Main

Elev. of Main at tap 5'

Gate at ●

● Gate at

● Curb Box