Labor and Materials

1 Lead Connection ..... $.....

1 Curb Cock ..... $.....

1 Service Box { Short 3½ x 4½ / Long 4½ x 6½ / Buffalo } Old returned ..... $.....

25 Ft. ¾ in. G. I. Pipe at Cop ..... $.....

Nipples ..... in. at ..... $.....

Bushings ..... to ..... in. at ..... $.....

Red'g Coup .... to .... in. at ..... $.....

Inc'g Coup .... to .... in. at ..... $.....

Union .... in. at ..... $.....

Meter .... in. at ..... $.....

Cu. Yds. Br. Stone at ..... $.....

Cu. Yds. Sand at ..... $.....

Bags Cement at ..... $.....

Paving Brick { Mack / Red / Asphalt } at ..... $.....

2½ Hrs. Foreman at ..... $.....

15 Hrs. Common Labor at ..... $.....

Hrs. Mason at ..... $.....

Hrs. ..... at ..... $.....

Hrs. ..... at ..... $.....

Builders' Use of Water ..... $.....

..... at ..... $.....

..... at ..... $.....

..... at ..... $.....

..... at ..... $.....

Total $.....

Labor and Material Report

23 Sept 14 1925

Lexington

17 ROBERTS AVE

No 19 23

37'9" Curb Box 57'3"

6" Main

Elev. of Main at tap 6'

Gate at ● ● Gate at

● Curb Box

N S