Labor and Materials

1 ~~Lead~~ Connection 3/4 ..... $.....

1 Curb Cock 3/4 ..... $.....

1 Service Box Old returned { Short 3½ x 4½ ~~Long 4½ x 5½~~ Buffalo } $.....

18 Ft. 3/4 in. ~~G-I~~ Pipe at Cop ..... $.....

Nipples ..... in. at ..... $.....

1 Bushings 3/4 to 1/2 in. at ..... $.....

Red'g Coup .... to .... in. at ..... $.....

Inc'g Coup .... to .... in. at ..... $.....

Union .... in. at ..... $.....

Meter .... in. at ..... $.....

Cu. Yds. Br. Stone at ..... $.....

Cu. Yds. Sand at ..... $.....

Bags Cement at ..... $.....

Paving Brick { Mack Red Asphalt } at ..... $.....

2 Hrs. Foreman at ..... $.....

13 Hrs. Common Labor at ..... $.....

Hrs. Mason at ..... $.....

Hrs. ..... at ..... $.....

Hrs. ..... at ..... $.....

Builders' Use of Water ..... $.....

..... at ..... $.....

..... at ..... $.....

..... at ..... $.....

..... at ..... $.....

Total $.....

46

Labor and Material Report

Sep 10 1935

38 Lexington ~~ROBERTS~~ AVE

6 Main

Elev. of Main at tap 5

Gate at ●

● Gate at

Curb Box

Shut off at Curb 11-11-58 House razed.

8