Labor and Materials

1 ~~Insert~~ Connection ¾ ..... $.....

1 Curb Cock ¾ ..... $.....

1 Service Box { ~~Short 3½ x 4½~~ / Long 4½ x 5½ / ~~Old returned~~ / Buffalo } $.....

26 Ft. ¾ in. G. I. Pipe at C.O.P. $.....

.....Nipples.....in. at ..... $.....

.....Bushings .....to.....in. at..... $.....

.....Red'g Coup....to....in. at..... $.....

.....Inc'g Coup....to....in. at..... $.....

.....Union....in. at..... $.....

.....Meter....in. at..... $.....

.....Cu. Yds. Br. Stone at..... $.....

.....Cu. Yds. Sand at..... $.....

.....Bags Cement at..... $.....

.....Paving Brick { Mack / Red / Asphalt } at..... $.....

2½ Hrs. Foreman at ..... $.....

15 Hrs. Common Labor at..... $.....

.....Hrs. Mason at..... $.....

.....Hrs.....at..... $.....

.....Hrs.....at..... $.....

.....Builders' Use of Water ..... $.....

.....at..... $.....

.....at..... $.....

.....at..... $.....

.....at..... $.....

Total $ 2.01.8

11

Labor and Material Report

Lexington Sept 11 19 35

5 ~~ROBERTS~~ AVE

Sewer Manhole 11

39'

33'4"

44'6"

Curb Box

TAX ID # 302.12-13-30

Main

Elev. of Main at tap

Gate at

Gate at

Curb Box.

2