Labor and Materials

1 ~~Copper~~ Lead } Connection ..... $.....

..... Curb { Cock / Valve / T. S. & V. } ..... in ..... $.....

..... Service Box Old returned { Short 3½ x 4½ / Long 4½ x 5½ / Buff. or Rdway } ..... $.....

25 Ft. 3/4 in. { ~~Copper~~ / Galv Iron / ~~Cast Iron~~ } Pipe at ..... $.....

..... Nipples ..... in. at ..... $.....

..... Bushings ..... to ..... in. at ..... $.....

Red'g / Inc'g { Conplings ..... to ..... in. at ..... $.....

..... Union ..... in. at ..... $.....

..... Meter ..... in. at ..... $.....

..... Lead Joints at ..... $.....

..... Leadite Joints at ..... $.....

..... Hrs. Foreman at ..... $.....

..... Hrs, Chauffeur at ..... $.....

..... Hrs. Tapper at ..... $.....

..... Hrs. Labor at ..... $.....

..... Hrs. Labor at ..... $.....

..... Hrs. Compressor at ..... $.....

..... Compensation Ins. ..... $.....

..... Trucking ..... $.....

..... Builders Use of Water ..... $.....

..... $.....

..... $.....

..... $.....

..... $.....

$.....

Montcalm St. / ~~Pl.~~ / Ave. No. 46

Name of Owner

Labor and Mat'l. Report 19

..... Main

Elev. of Main at tap ....

Gate at •

• Gate at

• Curb Box

Tax ID # 309.27-6-45