Labor and Materials

1 Lead Connection 3/4 ..... $.....

1 Curb Cock ..... $.....

1 Service Box { Short 3½ x 4½ / Long 4½ x 5½ / Buffalo } Old returned ..... $.....

21 Ft. 1" in. G. I. Pipe at ..... $.....

..... Nipples ..... in. at ..... $.....

1 Bushings 1" to 3/4" in. at ..... $.....

..... Red'g Coup ..... to ..... in. at ..... $.....

..... Inc'g Coup ..... to ..... in. at ..... $.....

..... Union ..... in. at ..... $.....

..... Meter ..... in. at ..... $.....

..... Cu. Yds. Br. Stone at ..... $.....

..... Cu. Yds. Sand at ..... $.....

..... Bags Cement at ..... $.....

..... Paving Brick { Mack / Red / Asphalt } at ..... $.....

4 Hrs. Foreman at ..... $.....

8 Hrs. Common Labor at ..... $.....

..... Hrs. Mason at ..... $.....

..... Hrs. ..... at ..... $.....

..... Hrs. ..... at ..... $.....

.75 Builders' Use of Water ..... $.....

..... at ..... $.....

Truck 1.00 ..... at ..... $.....

..... at ..... $.....

..... at ..... $.....

Total $ 15.09

Labor and Material Report Oct 19 1923

3/4 Kept at 50 Montcalm

8" Main

Elev. of Main at tap 1148

Gate at

Gate at

Curb Box