Labor and Materials

1 Lead Connection ..... $.....

1 Curb Cock ..... $.....

1 Service Box / Old returned { Short 3½ x 4½ / ~~Long 4½ x 6½~~ / Buffalo } ..... $.....

21 Ft. 3/4 in. G. I. Pipe at ..... $.....

Nipples ..... in. at ..... $.....

1 Bushings ..... 3/4 to ..... 1/2 in. at ..... $.....

Red'g Coup .... to .... in. at ..... $.....

Inc'g Coup .... to .... in. at ..... $.....

Union .... in. at ..... $.....

Meter .... in. at ..... $.....

Cu. Yds. Br. Stone at ..... $.....

Cu. Yds. Sand at ..... $.....

Bags Cement at ..... $.....

Paving Brick { Mack / Red / Asphalt } at ..... $.....

2 Hrs. Foreman at ..... $.....

1 1/2 Hrs. Common Labor at ..... $.....

Hrs. Mason at ..... $.....

Hrs. ..... at ..... $.....

Hrs. Team ..... at ..... $.....

Q.S. Builders' Use of Water ..... $.....

..... at ..... $.....

Team 1 1/2 ..... at ..... $.....

..... at ..... $.....

..... at ..... $.....

Total $ 12.38

Labor and Material Report Oct 6 19 2

1/2" tap & renewal at 52

8" Main

Elev. of Main at tap 511

Gate at ● ● Gate at

● Curb Box