Labor and Materials

1 Lead Connection 3/4 ..... $
1 Curb Cock 1 ..... $
1 Service Box { Short 3½ x 4½ / ~~Long 4½ x 5½~~ / Buffalo } Old returned ..... $
7 Ft. 1 in. ~~Cast~~ Pipe at 3/4" Copper 5/9/03 Putney
Nipples ..... in. at ..... $
Bushings ..... to ..... in. at ..... $
Red'g Coup .... to .... in. at ..... $
Inc'g Coup .... to .... in. at ..... $
Union .... in. at ..... $
Meter .... in. at ..... $
Cu. Yds. Br. Stone at ..... $
Cu. Yds. Sand at ..... $
Bags Cement at ..... $
Paving Brick { Mack / Red / Asphalt } at ..... $
2 Hrs. Foreman at ..... $
2 Hrs. Common Labor at ..... $
Hrs. Mason at ..... $
Hrs. ..... at ..... $
Hrs. ..... at ..... $
Builders' Use of Water ..... $
..... at ..... $
..... at ..... $
..... at ..... $
..... at ..... $
Total $ 8.23

Nov. 6

Labor and Material Report 19

6 Morgan Ave. 12 ?

12 Main

Elev. of Main at tap 3½

Gate at ●

● Gate at

● Curb Box

Tax ID# 303.13-23-20