Labor and Materials

1 Lead Connection ..... $.....

1 Curb Cock ..... $.....

1 Service Box ~~Short 3½ x 4~~ / ~~Long 4½ x 6~~ / Buffalo ..... $.....
Old returned

24 Ft. ..... in. G. I. Pipe at ..... $.....

Nipples ..... in. at ..... $.....

Bushings ..... to ..... in. at ..... $.....

Red'g Coup ..... to ..... in. at ..... $.....

Inc'g Coup ..... to ..... in. at ..... $.....

Union ..... in. at ..... $.....

Meter ..... in. at ..... $.....

Cu. Yds. Br. Stone at ..... $.....

Cu. Yds. Sand at ..... $.....

Bags Cement at ..... $.....

Paving Brick { Mack / Red / Asphalt } at ..... $.....

4 Hrs. Foreman at ..... $.....

2 Hrs. Common Labor at .50 ..... $.....

Hrs. Mason at ..... $.....

14 Hrs. Com. Labor ..... at ..... $.....

Hrs. ..... at ..... $.....

1 Builders' Use of Water Yes ..... $.....

Rough ..... at ..... $.....

..... at ..... $.....

..... at ..... $.....

..... at ..... $.....

Total $.....

Labor and Material Report 26 19

67 Sherman Ave

6" Main

Elev. of Main at tap 4'

Gate at ● ● Gate at

TAX ID# 302.19-28-24

● Curb Box

28' to main

1" GAL.