Labor and Materials

Copper / Lead } Connection ..... $.....

Curb { Cock / Valve / T. S. & V. } ..... in ..... $.....

1 Service Box { ~~Short 3½ x 4½~~ / Long 4½ x 5½ / ~~Buff or Rdway~~ } Old returned ..... $.....

12 Ft. 3/4 in. { Copper / ~~Galv Iron~~ / ~~Cast Iron~~ } Pipe at ..... $.....

Nipples ..... in. at ..... $.....

Bushings ..... to ..... in. at ..... $.....

Red'g / Inc'g } Couplings ..... to ..... in. at ..... $.....

Union ..... in. at ..... $.....

Meter ..... in. at ..... $.....

Lead Joints at ..... $.....

Leadite Joints at ..... $.....

Hrs. Foreman at ..... $.....

Hrs. Chauffeur at ..... $.....

Hrs. Tapper at ..... $.....

Hrs. Labor at ..... $.....

Hrs. Labor at ..... $.....

Hrs. Compressor at ..... $.....

Compensation Ins. ..... $.....

Trucking ..... $.....

Builders Use of Water ..... $.....

..... $.....

..... $.....

..... $.....

..... $.....

$.....

~~Str.~~
~~Pl.~~ 20
Terra Costa Ave. No. 14

Name of Owner

Lombo

Labor and Mat'l. Report 8-3-22 19

20

14'-9" 13'-4"

Curb Box

6" Main

Elev. of Main at tap .....

Gate at ● 3/4"

● Gate at 12' to main

Curb Box

New Copper Service Line
Sept 2000

TAX ID# 302.12-7-21